1. Megbízás:

A Nyúli Polgármesteri Hivatal 9082 Nyúl Kossuth u. 46. megbízott, hogy készítsem el, a tulajdonában levő és 2026.11.13. napján szemlézett, KEX-460 frsz. gépjármű forgalmi értékét meghatározó szakértői véleményt.

2. Feltett kérdések:

*1. Határozza meg a szakértő a **KEX-460** frsz. **OPEL Combo** típusú **WOLOXCF0663046197** alvázszámú gépjármű, 2026.11.13. napján érvényes, használt piac szerinti forgalmi értékét!*

3. A szakértői vizsgálat módszere

A szakértői anyagom elkészítése során a gépkocsi szemrevételezését követően a forgalmi érték kialakításánál a www. hasznaltauto.hu típus szerinti adataira támaszkodtam. A szemrevételezést írással és fényképfelvételekkel rögzítettem.

A gépjármű adatai:

Forgalmi rendszám:	KEX-460
Járműosztály:	személygépkocsi
Márka:	OPEL
Modell:	Combo-C
Alvázszám:	WOLOXCF0663046197
Üzemanyag:	benzin

Hengerűrtartalom:	1.364 cm3
Teljesítmény:	66 kW
Gyártási év:	2006
Első forg. helyezés:	2006.04.18.
Km óra állás:	214.161 km
Szín:	fehér
Tulajdonosok száma:	1
Műszaki vizsga érv:	2028.06.03.

4. A feltett kérdésekre adott válaszok:

   *Határozza meg a szakértő a **KEX-460** frsz. **OPEL Combo** típusú **WOLOXCF0663046197** alvázszámú gépjármű, 2026.11.13. napján érvényes, használt piac szerinti forgalmi értékét!*

   A gépkocsit 2026.11.13-án szemléztem, és fényképekkel dokumentáltam a látottakat.




KEX-460








OPEL
COMBO 1.7CDT
H KEX-460


ECOTEC


G 000873 1
KEX-460
H


OPEL
e1*98/14*0179
W0L0XCF0663046197
1725 kg
2725 kg
1-0780 kg
2-0960 kg
Y 474 XXQB


10LOXCF0663046197*


km/h
km
244.1
214161





A gépjármű karosszériáján, használatból adódó kisebb horpadások láthatók, a jobb oldali ajtó alatti küszöb behorpadt. A gépkocsi festése esztétikus, a motorháztető és a baloldali sárvédő újra fényezett (184-256 µm a festék vastagság). A gépkocsi vonohoroggal felszerelt. A gépjármű gumiabroncsai az előírt műszaki feltételeknek megfelelnek.

A gépjárművel megtett menetpróba során az alábbi észrevételeket tapasztaltam:

- A motor könnyen indult.
- A tengelykapcsoló, működése nem megfelelő, nem emel ki rendesen. Ezért a sebességek kapcsolása nehézkes. Folyamatos surlódó hang hallható. A nyomaték átviteli rendszer teljes ellenőrzésre és javításra szorúl!

A www.hasznaltauto.hu oldalon található használta autó hírdetések:



Ezek alapján a **gépjármű, működőképes állapotban 1.050.000Ft piaci értéket képvisel**. A **nyomaték átviteli rendszer javítása: 250-400 ezer Ft** körüli összegből kivitelezhető.

Így az értékbecslésem szerint a gépjármű: **700.000-750.000Ft forgalmi értéket képvisel**.

Győr, 2026.11.16.



Tóth Gábor
Sales GP Kft.